

监理检查记录表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ML--TJ--030

施工单位	浮尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年9月14日	检查地点	升美站办公楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升美站办公楼一层防水卷材施工铺设完成		
存在问题	1. 办公楼一层防水卷材铺设过程中, 部分连接交叉太少. 2. 防水铺设过程中, 部分女儿墙处连接处		
整改要求	办公楼顶层防水女儿墙防水铺设过程都要按规范要求施工.		
检查人	王孝全 2018年9月14日	施工项目部签收人/日期	王孝全
整改情况	已整改 整改负责人: 王孝全 日期 2018.9.14		
复查意见	已整改. 复查人: 王孝全 日期 2018.9.14		