

监理检查记录表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ML-XL- 031

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年9月16日	检查地点	开泰站办公楼
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	开泰站办公楼外墙抹灰.		
存在问题	监理在办公楼巡视过程中发现防裂网无铺垫.		
整改要求	办公楼抹灰前按图纸设计规范要求整改.		
检查人	王全 2018年9月16日	施工项目部签收人/日期	王全
整改情况	已整改 整改负责人: 王全 日期: 2018.9.16		
复查意见	整改已完成 复查人: 王全 日期: 2018.9.16		