

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ML-XL-032

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年9月17日	检查地点	开关站综合楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	开关站综合楼及低压配电室巡视		
存在问题	1. 巡视过程中发现一次室工作接地铜排未安装 2. 低压配电室室外引出铜排未安装。		
整改要求	开关站综合楼一次室及引出铜排按图纸设计规范要求与上端缺失整改。		
检查人	王超 2018年9月17日	施工项目部签收人/日期	对 2
整改情况	王超 整改负责人：对 2 日期：2018.9.17		
复查意见	整改符合要求 复查人：王超 日期：2018.9.17		