

监理检查记录表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ML-ZH- 035

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年10月14日	检查地点	开泰综合配电楼
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	开泰综合配电楼及办公楼消防施工安装完成前检查。		
存在问题	1. 个别消防线管未预埋墙内未按图设计施工。 2. 个别管口毛刺未打磨。		
整改要求	1. 消防电线管需要预埋到墙内。 2. 每个管口毛刺要打磨无毛刺后安装。 需要立即整改到位。		
检查人	王孝全 2018.10.14	施工项目部签收人/日期	卫建之 2018.10.14
整改情况	整改完成 整改负责人: 卫建之 日期: 2018.10.14		
复查意见	已整改到位 复查人: 王孝全 日期: 2018.10.14		