

监理检查记录表

工程名称: 汨罗 2X20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: 038

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年12月21日	检查地点	光伏区双河坝及南岸坝
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位针对光伏区17区、20区、23区、25区、26区施工及整改情况进行检查。		
存在问题	针对以上几个区检查发现部分立柱施工及支撑焊接误差较大,偏位较严重等问题,严重影响工程的质量。		
整改要求	针对以上存在问题要立即整改		
检查人	王林 2018.12.21.	施工项目部签收人/日期	2018.12.21
整改情况	已整改 整改负责人: 汪卫军 日期 2018.12.21		
复查意见	已整改完成 王林 2018.12.21.		

