

监理检查记录表

工程名称: 汨罗 2X20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: 039

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年12月24日	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	光伏区逆变器平台及围栏焊接时检查。		
存在问题	监理单位在光伏区巡查过程中发现逆变器平台制作图样加工不符合图纸材料,而图纸明显标注为镀锌钢材材料。施工单位用白铁镀锌方管。		
整改要求	针对以上问题已发监理单位通知单,立即更换整改完成后报监理单位项目复查。		
检查人	王全 2018.12.24.	施工项目部签收人/日期	
整改情况	更换中 整改负责人: 汪卫华 日期 2018.12.24.		
复查意见	正在更换中。 王全 2018.12.24.		

