

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：汨罗 2X20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号： 040

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 元月 12 日	检查地点	光伏区南河坝
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区28区打拉完成面巡查		
存在问题	监理人员在光伏区南河坝28区巡查时，发现个别桩头打火爆开。		
整改要求	针对以上问题立即通知分包，要立即更换。 整改后通知监理项目部复查		
检查人	王基全. 2019 元月 12 日	施工项目部签收人/日期	冯卫号 2019.1.12
整改情况	更换中 整改负责人：冯卫号 日期 2019. 1.12		
复查意见	正在更换中 王基全 2019 元月 12 日		