

监理检查记录表

工程名称: 汨罗 2X20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: 042

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年元月20日	检查地点	双河坝光伏区21区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏组件运输过程中检查		
存在问题	监理人员在光伏区巡查过程中发现光伏公司施工工地上组件乱堆乱放,会对组件产生严重损害及影响。		
整改要求	针对此类问题,监理项目部人员多次强调,要注意保持组件规范放置,以防损坏事件,但仍有个别单位人员违规,为加强管理,确保组件的安全,并对该单位处以罚款,以示警戒,立即整改。		
检查人	王孝全 2019.元月20日	施工项目部签收人/日期	汪卫军
整改情况	已令相关人员整改,规范放置。 整改负责人: 汪卫军 日期 2019.1.20		
复查意见	已整改 王孝全 2019.1.20.		