

监理检查记录表

工程名称: 汨罗 2X20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: 043

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年2月23日	检查地点	琴棋线外线7#8#塔基
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	琴棋线7#8#等等塔基基础浇筑完成应检查。		
存在问题	监理人员在琴棋线线路巡查过程中发现基础平台钢丝绳采取保护措施,导致部分钢丝绳锈蚀严重。		
整改要求	针对以上问题已签发监理通知单要求立即整改。整改完成后报监理项目部复查。		
检查人	王全 2019.2.23.	施工项目部签收人/日期	汪卫 2019.2.23
整改情况	已整改 整改负责人: 汪卫 日期 2019.02.23		
复查意见	已整改完成 王全 2019.2.23.		