

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号： 045

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年3月05日	检查地点	光伏23区、24区
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	光伏23区、24区桩基已打桩完成，部分支架组件还未完成，目前进行电缆桥架施工，监理人员对桥架安装进行巡视检查。		
存在问题	发现光伏24区个别桥架抱箍安装扭曲，不符合要求，已口头提出要求施工单位及时整改。		
整改要求	要求施工单位按照设计图纸及规范要求进行整改到位。		
检查人	孔令才、王磊	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">已整改到位。</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：王磊 日期：2019.3.05</p>		
复查意见	<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">经复核已整改到位。</p> <p style="text-align: right;">复查人：孔令才 日期：2019.3.05</p>		