

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：046

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 3 月 10 日		检查地点	场区开关电站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	开关站电控楼、综合楼已基本施工完成，站内路面已平整完成，目前准备浇筑站内路面混凝土。监理人员对站内道路路基标高及位置放线进行检查验收。			
存在问题	发现站内道路路基个别地方标高较高，已要求施工单位立即整改。			
整改要求	要求施工单位按照设计图纸要求，重新平整路基。			
检查人	王洪光	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已整改到位。 整改负责人：刘伟军 日期：2019.3.10			
复查意见	经复核已整改到位。 复查人：孔令才 日期：2019.3.10			