

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：050

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 4 月 03 日	检查地点	南琴线 51#铁塔安装现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	南琴线 51#铁塔正在安装，监理人员对 51#铁塔安装进行巡视检查。		
存在问题	发现个别角钢螺母、螺丝未紧固到位。		
整改要求	要求施工单位按照设计及规范要求自检并及时整改到位。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改结束。 整改负责人：[Signature] 日期：		
复查意见	经复查，已整改到位。 复查人：孔令才 日期：2019.04.03		