

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：052

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 4 月 15 日	检查地点	光伏 7 区、8 区组件安装现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏 7 区、8 区正在进行组件安装，监理人员对 7 区、8 区组件施工进行巡视检查。		
存在问题	发现组件放置较杂乱，组件由一个人搬放不符合安装要求。		
整改要求	要求施工单位按照设计及规范要求整改到位。		
检查人	孔金才	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已进行整改。 整改负责人：汪伟军 日期：2019.04.15		
复查意见	经复查，施工人员已进行整改到位。 复查人：孔金才 日期：2019.04.15		