

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：057

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 05 月 17 日	检查地点	光伏 26 区电缆桥架安装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏 26 区电缆桥架正在安装，监理人员对光伏 26 区电缆桥架施工进行巡视检查。		
存在问题	发现少数地方桥架安装扭曲，整体不平整，不符合规范要求。		
整改要求	要求施工单位按照设计及规范标准进行整改到位。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	汪卫 2019.05.17
整改情况	已整改完成。 整改负责人：陈伟伟 日期：2019.05.17		
复查意见	经复查，已整改到位 复查人：孔令才 日期：2019.05.17		