

## 监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：062

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年06月20日	检查地点	光伏11区1*4电缆线敷设
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	光伏11区1*4电缆线正在敷设，监理人员对光伏1*4电缆线施工进行巡视检查。		
存在问题	发现少数电缆线敷设较杂乱且未固定好，不符合设计、规范要求。		
整改要求	要求施工单位按照设计及规范标准进行整改到位。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	汪卫军 2019.06.20
整改情况	<p style="font-size: 1.2em;">已整改完成。</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：陈伟伟      日期：2019.06.20</p>		
复查意见	<p style="font-size: 1.2em;">经复查，已整改到位。</p> <p style="text-align: right;">复查人：孔令才              日期：2019.06.20</p>		