监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目　　编号：067

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 07 月 22 日	检查地点	光伏 3 区接地扁铁焊接
检查类型	☑巡视　　☐定期　　☐专项		
施工及检查情况简述	光伏3区接地扁铁正在焊接施工，监理人员对光伏3区接地扁铁施工进行巡视检查。		
存在问题	发现少数地方接地焊接处搭接不够，焊缝不饱满，不符合设计、规范要求。		
整改要求	要求施工单位按照设计及规范标准进行整改到位。		
检查人	孔令才	施工项目部签收人/日期	2019.07.22
整改情况	已整改完成 整改负责人：陈伟伟　日期：2019.07.22		
复查意见	经复查，已整改到位。 复查人：孔令才　日期：2019.07.22		