

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：070

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 08 月 10 日	检查地点	光伏 17 区汇流箱端接
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏 17 区汇流箱电缆端接施工，监理人员对光伏 17 区汇流箱电缆端接进行巡视检查。		
存在问题	发现少数汇流箱电缆端接不牢固、封堵不到位，不符合设计、规范要求。		
整改要求	要求施工单位按照设计及规范标准进行整改到位。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	江月峰 2019.08.10
整改情况	已整改完成。 整改负责人：陈伟伟 日期：2019.08.10		
复查意见	经复核已整改到位。 复查人：孔令才 日期：2019.08.10		