

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：071

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 08 月 16 日	检查地点	光伏 18 区 1*4 电缆线敷设
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏 18 区 1*4 电缆线正在敷设，监理人员对光伏 18 区 1*4 电缆线敷设进行巡视检查。		
存在问题	发现少数地方电缆敷设杂乱、未固定好，不符合设计、规范要求。		
整改要求	要求施工单位按照设计及规范标准进行整改到位。		
检查人	孔金才	施工项目部 签收人/日期	江卫军 2019.08.16
整改情况	已整改完成 整改负责人：陈伟伟 日期：2019.08.16		
复查意见	复查人：____ 日期：____		