

监理检查记录表

编号: 072

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 08 月 21 日	检查地点	光伏 14 区电缆桥架施工
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏 14 区电缆桥架正在施工, 监理人员对光伏 14 区电缆桥架施工进行巡视检查。		
存在问题	发现少数地方桥架扭曲、未固定好, 不符合设计、规范要求。		
整改要求	要求施工单位按照设计及规范标准进行整改到位。		
检查人	孔金才	施工项目部 签收人/日期	孔金才 2019.08.21
整改情况	已整改完。 整改负责人: 陈伟伟 日期: 2019.08.21		
复查意见	经复查, 已整改到位。 复查人: 孔金才 日期: 2019.08.21		