

监理检查记录表

编号: 073

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 08 月 27 日	检查地点	光伏 17 区电缆桥架施工
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏 27 区电缆桥架正在施工, 监理人员对光伏 14 区电缆桥架施工进行巡视检查。		
存在问题	发现少数地方桥架扭曲、未固定好, 不符合设计、规范要求。		
整改要求	要求施工单位按照设计及规范标准进行整改到位。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	2019.08.27
整改情况	已整改完成。 整改负责人: 陈伟伟 日期: 2019.08.27		
复查意见	经复查已整改到位。 复查人: 孔令才 日期: 2019.08.27		