

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：081

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 31 日	检查地点	光伏区施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区进行消缺整改，对现场安全进行巡视检查。		
存在问题	发现现场材料进场，吊车吊运材料未拉警戒线，现场无人员指挥，存在安全隐患。		
整改要求	要求施工单位管理人员对现场工人进行安全交底，吊车吊运材料要求有专门人员进行指挥，并拉好警戒线防止发生安全事故。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	2019.10.31
整改情况	已整改完成。 整改负责人：2019.10.31		
复查意见	已按要求整改到位。 复查人：孔令才 日期：2019.10.31		