

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: 082

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 05 日		检查地点	光伏 23 区组件安装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区 23 区组件进行安装，对现场质量进行巡视检查。			
存在问题	发现少数组件安装不符合规范要求。			
整改要求	要求施工单位对现场工人进行质量技术交底，组件安装要求符合设计规范要求。			
检查人	孔令才		施工项目部 签收人/日期	陈伟伟 2019.11.05
整改情况	整改完成 整改负责人：陈伟伟 日期：2019.11.05			
复查意见	经复查已按设计规范要求整改到位。 复查人：孔令才 日期：2019.11.05			