监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目　　编号：083

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 11 日	检查地点	光伏 26 区组件安装
检查类型	☑巡视　□定期　□专项		
施工及检查情况简述	光伏区 26 区组件进行安装，对现场质量进行巡视检查。		
存在问题	发现少数组件安装不符合规范要求。		
整改要求	要求施工单位对现场工人进行质量技术交底，组件安装要求符合设计规范要求。		
检查人	孔令才	施工项目部签收人/日期	陈华华 2019.11.11
整改情况	已整改完成 整改负责人：陈华华　日期：2019.11.11		
复查意见	经复查，已整改到位。 复查人：孔令才　日期：2019.11.11		