监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目　　编号：086

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 12 月 02 日	检查地点	23 区、26 区直流电缆线端接
检查类型	☑巡视　　□定期　　□专项		
施工及检查情况简述	光伏区 23 区、26 区直流电缆线端接，对现场质量进行巡视检查。		
存在问题	发现少数电缆端接后绑扎较杂乱。		
整改要求	要求施工单位对现场工人进行质量技术交底，电缆端接后要按照规范要求绑扎美观。		
检查人	孔令才	施工项目部签收人/日期	陈年伟 2019.12.02
整改情况	已整改完成。 整改负责人：陈年伟　日期：2019.12.02		
复查意见	经复查，以上问题已整改到位。 复查人：孔令才　日期：2019.12.02		