

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：089

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年12月23日	检查地点	光伏27区、28区直流电缆施工
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	光伏区27区、28区电缆施工，对现场质量进行巡视检查。		
存在问题	发现少数电缆敷设杂乱，不符合规范要求。		
整改要求	要求施工单位对现场工人进行质量技术交底，要求直流电缆敷设整齐并绑扎好。		
检查人	孔定才	施工项目部 签收人/日期	陈伟伟 2019.12.23
整改情况	<p style="text-align: center;">已整改完。</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：陈伟伟 日期：2019.12.23</p>		
复查意见	<p style="text-align: center;">经复查，此问题已整改完。</p> <p style="text-align: right;">复查人：孔定才 日期：2019.12.23</p>		