

## 监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: 090

|           |                                                                                                |                 |                |                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 施工单位      | 孚尧电力工程设计（上海）有限公司                                                                               |                 | 监理单位           | 常州正衡电力工程监理有限公司     |
| 检查时间      | 2019 年 12 月 30 日                                                                               |                 | 检查地点           | 光伏 27 区、28 区高压电缆施工 |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |                    |
| 施工及检查情况简述 | 光伏区 27 区、28 区高压电缆施工，对现场质量进行巡视检查。                                                               |                 |                |                    |
| 存在问题      | 发现少数高压电缆为固定好，不符合要求。                                                                            |                 |                |                    |
| 整改要求      | 要求施工单位对现场工人进行质量技术交底，要求高压电缆敷设符合规范要求。                                                            |                 |                |                    |
| 检查人       | 孔令才                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 陈伟伟 2019.12.30 |                    |
| 整改情况      | 已整改完成。<br>整改负责人：陈伟伟 日期：2019.12.30                                                              |                 |                |                    |
| 复查意见      | 经复查，上述问题已整改到位。<br>复查人：孔令才 日期：2019.12.30                                                        |                 |                |                    |