

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：091

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 01 月 05 日	检查地点	光伏 29 区 1*4 电缆线敷设
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区 29 区 1*4 电缆线敷设，对现场质量进行巡视检查。		
存在问题	发现少数电缆线敷设杂乱，不符合规范要求。		
整改要求	要求施工单位对现场工人进行质量技术交底，要求电缆线敷设整齐并绑扎到位。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	陈伟伟 2020.01.05
整改情况	已整改到位 整改负责人：陈伟伟 日期：2020.01.05		
复查意见	经复查，上述问题已整改到位。 复查人：孔令才 日期：2020.01.05		