

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：094

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 07 月 22 日	检查地点	光伏区 9 区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对现场桩基打桩进行质量检查。		
存在问题	发现少数管桩施工不符合要求，轴线偏差较大。		
整改要求	要求施工单位对现场存在问题桩基进行调整。		
检查人	彭平	施工项目部 签收人/日期	陈伟伟 2020.7.22
整改情况	已整改完。 整改负责人：陈伟伟 日期：2020.7.22		
复查意见	经复查，已整改到位。 复查人：彭平 日期：2020.7.23		