





监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号： 098

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 09 月 03 日	检查地点	光伏区 9 区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区 9 区组件安装进行质量检查。		
存在问题	发现少数组件安装平整度不符合要求。		
整改要求	要求施工单位及时进行整改到位。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	陈伟伟. 2020.9.03
整改情况	 整改负责人： 陈伟伟 . 日期： 2020.9.03		
复查意见	 复查人：  日期： 2020.9.03		