

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：099

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 09 月 18 日	检查地点	光伏区 13 区、16 区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区 13 区、16 区桥架安装进行质量检查。		
存在问题	发现少数桥架安装扭曲，不符合规范要求。		
整改要求	要求施工单位及时进行整改到位。		
检查人	敬峰	施工项目部 签收人/日期	陈伟伟 2020.9.18
整改情况	整改完成 整改负责人：陈伟伟 日期：2020.9.18		
复查意见	经复查，已整改到位。 复查人：敬峰 日期：2020.9.18		