

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：103

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 09 日	检查地点	光伏区 13 区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区 13 区质量电缆线敷设进行质量检查。		
存在问题	发现少数地方电缆线敷设较杂乱未固定。		
整改要求	要求施工单位及时进行整改到位。		
检查人	彭祥	施工项目部 签收人/日期	陈伟伟、2020.10.9
整改情况	整改完成 整改负责人：陈伟伟 日期：2020.10.9		
复查意见	经复查，已整改到位。 复查人：彭祥 日期：2020.10.9		