

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：103

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 11 月 03 日	检查地点	光伏区 30 区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区 30 区组件安装进行质量检查。		
存在问题	发现少数组件安装平整度不符合要求。		
整改要求	要求施工单位及时进行整改到位。		
检查人	彭祥	施工项目部 签收人/日期	陈伟 2020.11.3
整改情况	整改完成 整改负责人：陈伟 日期：2020.11.4		
复查意见	经复查，已整改到位。 复查人：彭祥 日期：2020.11.4		