


监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：104

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 11 月 13 日	检查地点	光伏区 31 区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区 31 区 1*4 电缆线敷设进行质量检查。		
存在问题	发现少数电缆线较杂乱未固定好。		
整改要求	要求施工单位及时进行整改到位。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	陈伟伟 2020.11.13
整改情况	已整改完 整改负责人：陈伟伟 日期：2020.11.14		
复查意见	经复查，已整改到位。 复查人：  日期：2020.11.14		