

监理检查记录表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ML-TJ-

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年4月24日	检查地点	开关站综合配电箱基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	基础开挖已按设计要求开挖到位。组织施工、监理、勘察设计单位验槽符合要求。		
存在问题	1. 因下雨个别部位雨水浸泡积水。 2. 人员上下基坑无安全梯。		
整改要求	要求: 1. 对浸泡、积水排除、换填压实。 2. 增加人员上下安全梯。		
检查人	周礼山 2018.4.24	施工项目部签收人/日期	周礼山 2018.4.24
整改情况	整改负责人: 刘光平 日期: 2018.4.24		
复查意见	符合要求 复查人: 周礼山 日期: 2018.4.24		

