

监理检查记录表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ML-TJ-

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年4月24日	检查地点	开关站配电综合楼整层瓷瓶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	基础验收符合要求, 整层控制标高已标志到位, 砼泵、罐车已到位, 施工人员已作安全技术交底。		
存在问题	基坑无供施工人员上下的安全梯。		
整改要求	要求增设安全梯, 确保上下安全方便。		
检查人	周书山 2018/4/24	施工项目部签收人/日期	周书山 2018.4.24
整改情况	整改负责人: 刘书平 日期: 2018.4.24		
复查意见	符合要求 复查人: 周书山 日期: 2018/4/24		

