

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ML-TJ-

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年4月26日	检查地点	开关站综合办公楼基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	综合办公楼基础开挖完成。组织施工、监理、设计验槽。检查开挖尺寸、标高、底层土质等符合设计要求。		
存在问题	施工现场材料堆放较乱。		
整改要求	告知现场管理人员现场材料要堆放整齐。钢筋要求木方垫起。		
检查人	周书山 2018/4/26	施工项目部签收人/日期	周书山 2018.4.27
整改情况	整改负责人：刘子平 日期：		
复查意见	复查人：周书山 日期：2018 27/4		

