

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-015

施工单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.11	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏场区打桩		
存在问题	局部桩身垂直度偏差较大、桩顶标高超出差允许范围、管桩横向与纵向偏差较大。		
整改要求	部分桩顶标高超出差允许范围，桩身垂直有误差、桩基倾斜、有下沉现象。要求施工单位重新校正高程及水平，确保施工质量。		
检查人	周书山 2018.7.11	施工项目部 签收人/日期	陈伟伟
整改情况	已整改 整改负责人：陈伟伟 日期：2018.7.11		
复查意见	符合要求 复查人：周书山 日期：2018.7.11		