

监理检查记录表

工程名称: 韶罗 1×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: ZHJL-MLXM-

施工单位	华光电力工程设计(上海)有限公司	监理单位	湖南正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年8月6日	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区: 柜头焊接及电缆沟回填		
存在问题	光伏区: 监理巡视时个别柜头焊接有偏差, 个别路的高压电缆沟回填深度不符合图纸规范要求。		
整改要求	光伏区: 焊接调整到允许偏差范围内。 高压电缆沟回填整改到设计要求。		
检查人	王敬全 2018.8.6.	施工项目部 签收人/日期	陈伟伟 2018.8.6
整改情况	已整改, 整改负责人: 陈伟伟 日期 2018/8/6		
复查意见	已整改到位 复查人: 王敬全 日期 2018.8.6		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。