

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号: 20180503

施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20180503	检查地点	光伏区、线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 光伏区打桩、卸桩 机械运转正常, 人员分配合理、施工技术交底已落实		
存在问题	1. 卸桩时周边围拉警示缺少 2. 8#塔基上料时, 山路未设置边线 3. 打桩时, 缺少扶桩人员不得少于2人		
整改要求	1. 增加警示带卸桩时 2. 设置山路警示边线 3. 加强打桩技术交流		
检查人	李金渠	施工项目部 签收人/日期	王海. 2018.5.3
整改情况	整改完毕 整改负责人: 王海 日期 2018.5.3		
复查意见	整改完成 复查人: 李金渠 日期 2018.05.03		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

