

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 增资新建球溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号: 20180615

施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年6月15日		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区打桩、电缆敷设、接地扁钢焊接、机械运转正常,人员配备齐全。			
存在问题	1. 电缆沟深度不符合设计要求。 2. 个别桩顶标高不统一。			
整改要求	1. 重新挖沟。 2. 重新引孔。			
检查人	闫率	施工项目部 签收人/日期	王海 2018.6.15	
整改情况	已整改 整改负责人: 王海 日期 2018.6.15			
复查意见	已整改 复查人: 闫率 日期 2018.6.15			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。