

监理检查记录表

工程名称：西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

编号：SHPDDE-B18-001

施工单位	隆基绿能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.7	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、一号、二号屋面爬梯口安装； 2、临时用电箱体。		
存在问题	1、一号、二号屋面爬梯口未拉出警戒线		
整改要求	按照安全文明施工要求对爬梯口拉出警戒线防止无关人员进入。		
检查人	张良玉	施工项目部 签收人/日期	邹家华 2018.6.7
整改情况	一号、二号屋面爬梯口已拉出警戒线，在爬梯口挂有无关人员禁止入内的标识牌已安装防护栏。 整改负责人：邹家华 日期 2018.6.7		
复查意见	施工方已按要求整改 复查人：张良玉 日期 2018.6.8		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。