

监理检查记录表

工程名称：西安赛特斯近铁业屋顶光伏发电项目

编号：SHPDDE-B18-002

施工单位	隆基绿能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.13	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、一号、二号屋面爬梯口； 2、吊车吊装支架。		
存在问题	1、一号、二号屋面爬梯口出来做出安全标识。 2、吊装警戒线较远。		
整改要求	按照安全文明施工要求对爬梯口挂上安全标识，建议以吊臂所能延展距离为警戒线位置。		
检查人	张良玉	施工项目部 签收人/日期	邹家华 2018.6.13
整改情况	一号、二号屋面爬梯口已做出安全标识， 吊装警戒线已整改。 整改负责人：邹家华 日期 2018.6.13		
复查意见	施工方已按要求整改。 复查人：张良玉 日期 2018.6.14		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。