

监理检查记录表

工程名称：西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

编号：SHPDDE-B18-004

施工单位	隆基绿能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.16	检查地点	1#、2#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工检查情况简述	监理人员对1#屋面、2#屋面夹具安装检查、支架安装检查及安全临时用电检查及屋面整洁度，另对光伏场区进行检查		
存在问题	1. 1#屋面个别夹具未紧固到位，弹垫处有空隙； 2. 2#屋面个别夹具与1#屋面相同也是弹垫有空隙未紧固； 3. 发现工人下班后在屋面充电盘未关闭导致安全隐患； 4. 发现个别安全警示牌脱落，另外屋面发现垃圾未及时清理		
整改要求	要求施工方对1#、2#屋面的未紧固夹具安排1-2人统一紧固；把屋面垃圾及时清理，对屋面的插线盘下班后必须关闭，并对工人灌输安全意识		
检查人	张良玉	施工项目部 签收人/日期	郭强 2018.6.16
整改情况	已要求整改并安排施工人员进行不定时的抽查已整改内容。 整改负责人：郭强 日期：2018.6.17		
复查意见	已按要求整改 复查人：张良玉 日期：2018.6.17		

- 注**
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。