





监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-JCJL-029

施工单位	包头青山电器有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.03.29	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区高压线路		
存在问题	现场巡视发现部分区域高压电缆线路未树立电缆桩		
整改要求	要求现场施工人员竖立水泥电缆标识桩并对所有区域进行排查		
检查人	 2019.3.29	施工项目部 签收人/日期	 2019.3.29
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2019.4.1		
复查意见	已整改 复查人:  日期: 2019.4.1		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

