

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-JCJL-042

施工单位	包头青山电器设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.07.27	检查地点	跟踪区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	跟踪区柱基错位引埋螺丝不对称。		
存在问题	现场巡视跟踪区发现，在柱基浇筑以后，发现柱基的轴线、间距、引埋柱基错位、引埋螺丝南北向误差大。		
整改要求	要求施工单位要对设一组柱基再次检查柱基的轴线、间距、引埋柱基错位、引埋螺丝南北向误差大等问题。加强平时的管理，履行安全责任，对所有不符合要求的施工问题尽快进行整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。