



监理检查记录表

工程名称：中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目

编号：ZB67-009

| | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|
| 施工单位 | 江苏镇江安装集团有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2018.6.28 | 检查地点 | 中新物流园 |
| 检查类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 | | |
| 施工及检查情况简述 | 对施工人员进行安全大检查. | | |
| 存在问题 | 1. 施工人员未佩戴安全帽. 来戴安全帽. 2. 施工现场内角落物品乱堆放. 3. 施工现场无安全警示牌. | | |
| 整改要求 | 1. 对施工人员做好安全教育. 并要求佩戴安全帽. 2. 施工现场内干净整洁. 两件物品归位整齐. 3. 施工现场设置安全警示牌. | | |
| 检查人 | 朱小飞 | 施工项目部 签收人日期 | 朱小飞 2018.6.28 |
| 整改情况 | 已整改完毕 | | |
| 复查意见 | 整改负责人: 朱小飞 日期 2018.6.29  复查人: 朱小飞 日期 2018.6.29 | | |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

数据 讲话

专业 解答



由 扫描全能王 扫描创建