



## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：中新物流园 4.2MW 分布式光伏发电项目

编号：2018-07-07

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 江苏镇江安装集团有限公司                                                                                   | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2018.7.28                                                                                      | 检查地点            | 施工现场           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 对施工现场及项目部进行安全大检查                                                                               |                 |                |
| 存在问题      | 1. 个别配电箱未上锁。<br>2. 施工现场未设置灭火器。<br>3. 现场作业人员未戴安全帽。                                              |                 |                |
| 整改要求      | 1. 配电箱必须上锁，防止人员发生触电事故。<br>2. 施工现场必须配备灭火器。<br>3. 现场作业人员必须戴安全帽。                                  |                 |                |
| 检查人       | 孙成宇                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 孙成宇 2018.7.28  |
| 整改情况      | 整改完毕<br>整改负责人：孙成宇 日期 2018.7.29                                                                 |                 |                |
| 复查意见      | 整改完毕，符合要求<br>复查人：孙成宇 日期 2018.7.29                                                              |                 |                |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

