

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-001

施工单位	江苏中导电力有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.05.19		检查地点	全部光伏区	
检查类型	☐ 巡视		☒ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患排查大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况				
存在问题	1、一区箱逆变模板支护时部分施工人员未正确佩戴安全帽 2、二区箱逆变砌体砌筑时部分施工人员未正确佩戴安全帽 3、现场用电无安全用电警示标语				
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并报监理复检。				
检查人	胡斌	施工项目部 签收人/日期	胡斌 2018.05.21		
整改情况	已按整改要求执行，整改完成 整改负责人: 胡斌 日期 2018.05.21				
复查意见	整改完成 复查人: 胡斌 日期 2018.5.21				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。