

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-003

施工单位	江苏中导电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.05.27	检查地点	全部光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对全部光伏施工区施工质量进行检查		
存在问题	1、一区支架安装存在部分檩条不整齐、螺丝松动、垫片缺少现象; 2、二区组件箱现场摆放位置不平稳,有倾倒的隐患;; 3、三区发现直立着的组件用斜撑支护防倾倒,极不安全; 4、四区托盘、纸箱散落随处可见,未及时处理; 5、五区防雷接地网沟深度部分地方未达到设计要求,扁钢焊接搭接面积不够,不规范,不正确 6、六区组件安装完成的区域,有檩条、斜撑等材料未收回;		
整改要求	1、对已安装完的支架,组织自检自查工作,及时查漏补缺; 2、组件箱摆放位置,找平稳处放置; 3、不得用斜撑等任何材料,对组件支护,将组件平稳放置; 4、要求施工中产生的垃圾及时清理; 5、开挖深度必须符合要求,按规范施工; 6、对现场丢弃材料,及时收回,避免浪费。		
检查人	刘江	施工项目部 签收人/日期	张开胜 2018.5.27
整改情况	已按要求完成整改。 整改负责人: 张开胜 日期 2018.5.27		
复查意见	整改完成 复查人: 张开胜 日期 2018.5.27		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。