

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-005

施工单位	江苏中导电力有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.06.02		检查地点	全部光伏区	
检查类型	☐ 巡视		☒ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	对全部光伏施工区施工质量进行检查				
存在问题	1、部分扁铁焊接不规范, 搭接面积不足或未满焊 2、部分组件安装情况未做到横平竖直 3、六区电缆沟内有石块 4、组件及材料开箱后纸箱未及时清理				
整改要求	1、规范扁铁焊接, 增加搭接面积, 必须实行满焊 2、对组件进行调整, 做到横平竖直 3、立即清理电缆沟石块 4、立即清理干净并做到随开随清				
检查人	胡斌	施工项目部 签收人/日期	长清金	2018.06.02	
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人: 长清金 日期 2018.06.02				
复查意见	整改完成 复查人: 胡斌 日期 2018.06.02				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。